



КЭИО
№ 01-16-23579/18-0-2
от 24.01.2019



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»**

площадь Конституции, д. 1, Санкт-Петербург, 196247

тел.: 8 (800) 700-14-71, факс: 8 (812) 494-32-54, e-mail: office@lenenergo.ru, горячая линия: 8 (812) 494-31-71
ИНН/КПП 7803002209/781001001, ОКТМО 40375000, ОГРН 1027809170300, ОКВЭД 40.10.2, 40.10.3

29.12.2018

№ 17/11-01/1460

Заместителю председателя
Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению Санкт-Петербурга

На № 01-16-23579/18-0-2 от 11.12.2018

Д.В. Долгову

О предоставлении информации

ул. Пошгородская, д. 20, лит. А
Санкт-Петербург, 191124

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

В ответ на Ваше обращение от 11.12.2018 № 01-16-23579/18-0-2 по вопросу передачи специализированной эксплуатирующей организации электрических сетей, расположенных в границах земельного участка с кадастровым номером 78:42:1850301:10650 по адресу: СПб, Пушкинский район, г. Пушкин, садоводство «Рехолово» (далее - Объекты), сообщаю следующее.

По результатам проведения натурального осмотра выяснено, что Объекты технологически связаны с электросетевым имуществом, находящимся на балансе АО «ЦЭК», точка присоединения находится на сборках н/н № 1,2 КТП 96.

Кроме того, электроснабжение объектов садоводства осуществляется 4-мя воздушными и 8-ю кабельными выходами по тупиковой схеме без возможности резервирования в случаях их повреждения. ВЛ 0,4 кВ выполнены в 5-ти проводном исполнении совмещенным с сетями наружного освещения с общим нулевым проводником. В кабельных киосках установлены фотореле управления сетями наружного освещения, а также смонтированы узлы учета расхода электрической энергии на освещение. Техническая и исполнительная документация на Объекты отсутствует. Реально потребляемая мощность в часы пиковых нагрузок превышает технические характеристики установленных в КТП 96 2-х силовых трансформаторов (каждый по 400 кВА), то есть силовые трансформаторы работают в режимах перегрузки по току.

Вышеизложенное свидетельствует о невозможности обеспечения безопасной эксплуатации и гарантирования бесперебойного

электроснабжения потребителя, а также невозможности осуществления отдельной эксплуатации сетей электроснабжения и наружного освещения различными специализированными организациями.

Одновременно, обращаю ваше внимание, что до настоящего времени председатель ликвидационной комиссии СНТ «Рехолово» не смог предоставить в АО «ЦЭК» какие-либо правоустанавливающие документы на Объекты, отраженные в акте разграничения балансовой принадлежности электрических сетей между АО «ЦЭК» и СНТ «Рехолово» от 25.06.2013 № 3966 из-за отсутствия данных объектов на балансе СНТ «Рехолово».

Приложение:

1. Копия акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей от 25.06.2013 № 3966 на 4л.;
2. Информация по натурному осмотру Объектов на 3л.

Директор
по управлению собственностью-
начальник департамента



М.С. Агафонов



Информация о сетях электроснабжения СНТ «Рехколово»

№	Направление КЛ, ВЛ, адрес	Марка, сечение, длина КЛ, ВЛ*	Год ввода в эксплуатацию	Техническое состояние	Диспетчерский номер и балансовая принадлежность ТП, от которой идет электроснабжение	Инициалы АРБП	Возможность приемки КЛ, ВЛ (в случае отказа указать причину)
1	ВЛ 0,4 кВ от КТП 96 на опору №1 Л-1	СИП 2 3x95+1x95+1x16, Лобщ=325м	2013	Удовлетворительное	КТП 96	Между АО «ЦЭК» и СНТ «Рехколово» от 25.06.2013 № 3966	На данный момент приемка невозможна без выполнения технических мероприятий и дополнительных финансовых затрат. Причины указаны в сопроводительном письме
2	ВЛ 0,4 кВ от КТП 96 на опору №1 Л-2	СИП 2 3x95+1x95+1x16, Лобщ=349м	2013	Удовлетворительное	КТП 96	Между АО «ЦЭК» и СНТ «Рехколово» от 25.06.2013 № 3966	
3	ВЛ 0,4 кВ от КТП 96 на опору №1 Л-3	СИП 2 3x95+1x95+1x16, Лобщ=377м	2013	Удовлетворительное	КТП 96	Между АО «ЦЭК» и СНТ «Рехколово» от 25.06.2013 № 3966	
4	ВЛ 0,4 кВ от КТП 96 на опору №1 Л-4	СИП 2 3x95+1x95+1x16, Лобщ=332м	2013	Удовлетворительное	КТП 96	Между АО «ЦЭК» и СНТ «Рехколово» от 25.06.2013 № 3966	
5	КЛ 0,4 кВ от КТП 96 до КК №1 Л-5 Л-6	АВБ6Шв 4x120, L=120м СИП 2 3x95+1x95+1x16, Лобщ=306м СИП 2 3x95+1x95+1x16, Лобщ=334м	2013	Удовлетворительное	КТП 96	Между АО «ЦЭК» и СНТ «Рехколово» от 25.06.2013 № 3966	

6	КЛ 0,4 кВ от КТП 96 до КК №2 Л-7 Л-8	АВБ6Шв 4x240, L=200м СИП 2 3x95+1x95+1x16, Лобщ=306м СИП 2 3x95+1x95+1x16, Лобщ=338м	2013	Удовлетвори- тельное	КТП 96	Между АО «ЦЭК» и СНТ «Рехолово» от 25.06.2013 № 3966	На данный момент приемка невозможна без выполнения технических мероприятий и дополнительных финансовых затрат. Причины указаны в сопроводительном письме
7	КЛ 0,4 кВ от КТП 96 до КК №3 Л-9 Л-10	АВБ6Шв 4x240, L=295м СИП 2 3x95+1x95+1x16, Лобщ=248м СИП 2 3x95+1x95+1x16, Лобщ=342м	2013	Удовлетвори- тельное	КТП 96	Между АО «ЦЭК» и СНТ «Рехолово» от 25.06.2013 № 3966	
8	КЛ 0,4 кВ от КТП 96 до КК №4 Л-11 Л-12	АВБ6Шв 4x240, L=377м СИП 2 3x95+1x95+1x16, Лобщ=309м СИП 2 3x95+1x95+1x16, Лобщ=228м	2013	Удовлетвори- тельное	КТП 96	Между АО «ЦЭК» и СНТ «Рехолово» от 25.06.2013 № 3966	
9	КЛ 0,4 кВ от КТП 96 до КК №5 Л-13 Л-14	АВБ6Шв 4x240, L=115м СИП 2 3x95+1x95+1x16, Лобщ=332м СИП 2 3x95+1x95+1x16, Лобщ=232м	2013	Удовлетвори- тельное	КТП 96	Между АО «ЦЭК» и СНТ «Рехолово» от 25.06.2013 № 3966	
10	КЛ 0,4 кВ от КТП 96 до КК №6 Л-15 Л-16	АВБ6Шв 4x240, L=215м СИП 2 3x95+1x95+1x16, Лобщ=365м СИП 2 3x95+1x95+1x16, Лобщ=327м	2013	Удовлетвори- тельное	КТП 96	Между АО «ЦЭК» и СНТ «Рехолово» от 25.06.2013 № 3966	
11	КЛ 0,4 кВ от КТП 96 до КК №7 Л-17 Л-18	АВБ6Шв 4x240, L=300м СИП 2 3x95+1x95+1x16, Лобщ=325м СИП 2 3x95+1x95+1x16, Лобщ=308м	2013	Удовлетвори- тельное	КТП 96	Между АО «ЦЭК» и СНТ «Рехолово» от 25.06.2013 № 3966	

12	КЛ 0,4 кВ от КТП 96 до КК №8 Л-19 Л-20	АВББШв 4х240, L=375м СИП 2 3х95+1х95+1х16, Lобщ=230м СИП 2 3х95+1х95+1х16, Lобщ=250м	2013	Удовлетвори- тельное	КТП 96	Между АО «ЦЭК» и СНТ «Рехолово» от 25.06.2013 № 3966	На данный момент приемка невозможна без выполнения технических мероприятий и дополнительных финансовых затрат. Причины указаны в сопроводительном письме
----	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------	--------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Длины воздушных линий указаны без учета длины ответвлений к вводу и вводов в связи с отсутствием информации о балансовой принадлежности.