

Акт осмотра гидрантов, установленных на территории СНТ "Рехколово" от 14.05.2019г.

Нен/р	Адрес ПГ	Табличка установле на	Марка ПГ	Тип установки ПГ	Наличие комплекта люка	Боковая задвижка	Врезки в колодце	Тип ПГ	Состояние ПГ	Замечания
1	СНТ "Рехколово", 1-я Линия, ПГ-1	на столбе	Российский, старого образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	исправен	Табличка некорректно заполнена,плохо закреплена; колодец в канаве со сточной водой,плита перекрытия квадратная,не закрывает полностью стеновое кольцо, сверху залита бетоном. ПГ шатается, отсутствуют распорки.
2	СНТ "Рехколово", ул.Средняя, ПГ-2	на столбе	Российский, стариинного образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	исправен	Табличка некорректно заполнена,не закреплена на столбе; гидрант установлен низко,от фланца до горизонта люка H=65см (требуется замена ПГ на соответствующий размер).ПГ шатается, отсутствуют распорки.
3	СНТ "Рехколово", 1-я Линия, ПГ-3	на столбе	Российский, старого образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	исправен	Табличка некорректно заполнена; гидрант установлен низко,от фланца до горизонта люка H=64см (требуется замена ПГ на соответствующий размер).ПГ шатается, отсутствуют распорки. Вместо регулировочного кольца выложен ряд не скрепленных цементом кирпичей.

4	СНТ "Рехково", 2-я Линия, ПГ-4	на столбе	Российский, старого образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	неисправен	Табличка некорректно заполнена; колодец частично установлен на частной территории под забором,стендер не установить,упирается в забор;стеновое кольцо колодца сломано,квадратная плита перекрытия не закрывает полностью колодец. ВРК на частной территории за забором.
5	СНТ "Рехково", 2-я Линия, ПГ-5	на столбе	Российский, старого образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	исправен	Табличка некорректно заполнена, плохо закреплена; гидрант установлен низко,от фланца до горизонта люка H=73см (требуется замена ПГ на соответствующий размер).ПГ шатается, отсутствуют распорки.
6	СНТ "Рехково", ул.Северная, ПГ-6	на столбе	Российский, старого образца	колодезной установки	есть, треснула крышка	нет	неизвестно, колодец не откачать	M	неисправен, слабый напор воды	Табличка некорректно заполнена;колодец находится в бетонном приямке,от горизонта дороги до седла люка H=60см ;демонтировать приямок,ремонтировать колодец с установкой стенового кольца,менять ПГ на соответствующий размер. Зимой и в дожди доступа к ПГ практически нет.
7	СНТ "Рехково", ул.Южная, ПГ-7	на столбе	неизвестно	колодезной установки	есть	неизвестно	неизвестно	M	неисправен	Табличка некорректно заполнена;часть колодца находится на частной территории за забором,крышку люка не открыть, доступа к ПГ нет.

8	СНТ "Рехколово",3-я Линия, ПГ-8	на столбе	Российский,старого образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	неисправен	Табличка некорректно заполнена;обходится шток ПГ
9	СНТ "Рехколово",3-я Линия, ПГ-9	нет	Российский,старинного образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	неисправен	Неисправна резьба,менять ПГ . Плита перекрытия колодца квадратная с самодельным отверстием для люка.
10	СНТ "Рехколово",4-я Линия, ПГ-10	на столбе	Российский,старого образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	неисправен, слабый напор воды	Табличка некорректно заполнена.Часть колодца находится на частной территории за забором,над люком нависает бетонное основание забора,ПГ шатается,отсутствуют распорки.
11	СНТ "Рехколово", ул.Средняя, ПГ-11	нет	Российский,старого образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	неисправен	Обходится верхний шток ПГ. Вырубить кусты вокруг колодца.
12	СНТ "Рехколово",4-я Линия, ПГ-12	на столбе	Российский,старого образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	исправен	Табличка некорректно заполнена;гидрант установлен низко,от фланца до горизонта люка H=75см (требуется замена ПГ на соответствующий размер).ПГ шатается, отсутствуют распорки.
13	СНТ "Рехколово", ул.Северная, ПГ-13	на столбе	Российский,старого образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	неисправен	Табличка некорректно заполнена;крышка колодца поднята на 8 рядов кирпичной кладки,гидрант установлен низко,от фланца до горизонта люка H=1,2 м,стендер не установить, (требуется замена ПГ на соответствующий размер)

14	СНТ "Рехково", ул.Южная, ПГ-14	на столбе	Российский, с тарого образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	неисправен, слабый напор воды	Табличка некорректно заполнена; колодец установлен ниже горизонта грунтовой дороги на 60см; от фланца ПГ до горизонта люка H=55см (требуется ремонт колодца с монтажем стенового кольца, заменить ПГ на соответствующий размер)
15	СНТ "Рехково",5-я Линия, ПГ-15	нет	Российский, с тарого образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	неисправен	ПГ установлен низко,стендер не установить - упирается в седло люка. Вырубить кусты вокруг колодца ПГ.
16	СНТ "Рехково",5-я Линия, ПГ-16	на столбе	Российский, с тарого образца	колодезной установки	есть, треснула крышка	нет	нет	M	исправен	Табличка некорректно заполнена; ПГ установлен низко, от фланца ПГ до горизонта люка H=70см (требуется замена ПГ на соответствующий размер). Гидрант сильно шатается, отсутствуют распорки.
17	СНТ "Рехково",6-я Линия, ПГ-17	на столбе	Российский, с тарого образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	исправен	Табличка некорректно заполнена.Гидрант шатается, отсутствуют распорки.Регулировать крышку колодца по высоте на 1 рег.кольцо.
18	СНТ "Рехково", ул.Средняя, ПГ-18	на столбе	Российский, старинного образца	колодезной установки	есть	нет	врезка на д.21,стр.1	M	исправен	Табличка некорректно заполнена.ПГ установлен низко, от фланца ПГ до горизонта люка H=60см (требуется замена ПГ на соответствующий размер). Гидрант сильно шатается, отсутствуют распорки.

19	СНТ "Рехолово",6-я Линия, ПГ-19	на столбе	Российский, с тарого образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	исправен	Табличка некорректно заполнена,ПГ установлен низко, от фланца ПГ до горизонта люка $H=70\text{см}$ (требуется замена ПГ на соответствующий размер). Гидрант сильно шатается, отсутствуют распорки.Колодец стоит в канаве с водой, до конца воду в колодце не откачать.
20	СНТ "Рехолово",ул. Северная, ПГ-20	нет	-	-	-	-	-	-	неисправен	Гидрант не найден, возможно под грунтом
21	СНТ "Рехолово",7-я Линия, ПГ-21	на столбе	Российский, с тарого образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	неисправен	Табличка некорректно заполнена,ПГ установлен низко, от фланца ПГ до горизонта люка $H=75\text{см}$ (требуется замена ПГ на соответствующий размер). Неисправна резьба ПГ.Колодец стоит в обочине, ниже горизонта дороги на 3 рег.кольца,его не отрегулировать по высоте,т.к., над колодцем установлен дождевой бетонный лоток,вода стекает в колодец.

22	СНТ "Рехково",7-я Линия, ПГ-22	нет	Российский, старого образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	неисправен	Табличка пустая, ПГ установлен низко, от фланца ПГ до горизонта люка H=73см (требуется замена ПГ на соответствующий размер). Неисправна резьба ПГ. Колодец стоит в углу под забором участка 298, требуется регулировка крышки люка по высоте на 3 рег. кольца относительно горизонта дороги; вырубить кусты.
23	СНТ "Рехково",ул. Северная, ПГ-б/н	нет	-	-	-	-	-	-	неисправен	Гидрант не найден, возможно под грунтом
24	СНТ "Рехково",8-я Линия, ПГ-23	на столбе	Российский, старого образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	исправен	Табличка с неверными координатами, ПГ установлен низко, от фланца ПГ до горизонта люка H=70см (требуется замена ПГ на соответствующий размер).
25	СНТ "Рехково",ул. Средняя, ПГ-24	на столбе	Российский, стариинного образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	неисправен	Табличка с неверными координатами, резьба ПГ неисправна, ПГ установлен низко, от фланца ПГ до горизонта люка H=70см (требуется замена ПГ на соответствующий размер).
26	СНТ "Рехково",8-я Линия, ПГ-25	на столбе	Российский, старого образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	исправен	Табличка некорректно заполнена,ПГ установлен низко, от фланца ПГ до горизонта люка H=70см (требуется замена ПГ на соответствующий размер).

27	CHT "Рехколово",ул. Северная, ПГ-26	на столбе	Российский, с тарого образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	исправен	Табличка некорректно заполнена,ПГ сильно шатается,отсутствуют распорки.Вырубить куст на колодце.
28	CHT "Рехколово",9-я Линия, ПГ-27	на столбе	Российский, с тарого образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	неисправен	Табличка некорректно заполнена. Неисправна резьба ПГ.Требуется регулировка крышки люка по высоте на 1 рег. кольцо относительно горизонта дороги; чистить колодец от глины,вся грязь с грунтовой дороги стекает в него.
29	CHT "Рехколово",9-я Линия, ПГ-28	нет	Российский, с тарого образца	колодезной установки	есть	нет	нет	M	исправен	ПГ установлен низко, от фланца ПГ до горизонта люка H=73см (требуется замена ПГ на соответствующий размер).Горловина колодца из разбитых кирпичей -менять на рег.кольца.
30	CHT "Рехколово",9-я Линия, ПГ-30	нет	-	-	-	-	-	-	неисправен	Гидрант не найден, возможно под грунтом

Мастер ТУВ "Пригородное"

Начальник ПСЧ№31

Руководитель ликвидационной  
комиссии СНТ "Рехколово"

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  
Филиал  
«Водоснабжение Санкт-Петербурга»  
Территориальное управление  
водоснабжения «Пригородное»  
*Сохина*

М.Б.Сохина

В.В.Лучинин

А.А.Кулигин

